Fermeture de la bretelle N° 4 de l'échangeur N° 33 21A903850 de Plombières les Dijon sens Pouilly-Dijon.

Pendant la durée des travaux de carottage d'environ 1/2 heure le 29 mars 2022 entre 19h00 à 00h00,.

Déviation par l'A38, jusqu'à giratoire A38/LINO et direction Pouilly